

เครื่องมือวัดอัตราการไหล

มิเตอร์วัดอัตราการไหลของก๊าซ & สวิตช์

Gas Flow Meter & Switch

MODEL : DPDT / DPLT / DSDT / DSLT



DPDT

DPLT

DSDT

DSL

มิเตอร์วัดอัตราการไหลของก๊าซ DPDT / DPLT / DSDT / DSLT & สวิตช์ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของก๊าซไม่กัดกร่อนที่ไม่มีตะกอน

DPDT · DPLT แสดงผล LCD ไฟ DC24V ส่วน DSDT · DSLT แสดงผล LED ไฟ AC100~220V 50/60Hz แบบป้องกันการระเบิด (Explosion proof type)

วัสดุ STS304 หรือ STS316 จุดต่อหน้าแปลน 150# · 300# ท่อที่ใช้ได้ 3/8B ~ 24B (10A ~ 600A) และ Turndown 6:1

เอาต์พุต 4~20mA หรือ 1~5V DC และเอาต์พุตหน้าสัมผัส (Contact) ความแม่นยำ $\pm 1.5\%$

3/8B ~ 24B (10A ~ 600A) Turndown 6:1 $\pm 1.5\%$ แบบป้องกันการระเบิด (DSDT / DSLT)

ชนิด · องค์ประกอบของรุ่น

รายการ	DPDT LCD · DC24V	DPLT LCD · DC24V	DSDT LED · AC · ป้องกันการระเบิด	DSL LED · AC · ป้องกันการระเบิด
คุณสมบัติ	สำหรับก๊าซไม่กัดกร่อนที่ไม่มีตะกอน	สำหรับก๊าซไม่กัดกร่อนที่ไม่มีตะกอน	สำหรับก๊าซไม่กัดกร่อนที่ไม่มีตะกอน · แบบป้องกันการระเบิด	สำหรับก๊าซไม่กัดกร่อนที่ไม่มีตะกอน · แบบป้องกันการระเบิด
Turndown	6:1	6:1	6:1	6:1
วัสดุ	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316	STS304, STS316
การเชื่อมต่อ	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#	Flange 150#, 300#
ท่อที่ใช้ได้	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
การแสดงผล	LCD	LCD	LED	LED
แหล่งจ่ายไฟ	DC24V	DC24V	AC100~220V 50/60Hz	AC100~220V 50/60Hz
เอาต์พุต	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	4~20mA or 1~5V DC, Contact	-
ความแม่นยำ	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.5\%$	-

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รายการ	ค่า
ของไหลที่ใช้	ก๊าซไม่กัดกร่อนที่ไม่มีตะกอน
Turndown	6:1
วัสดุ	STS304, STS316
จุดต่อ (Mounting)	Flange 150#, 300#
ท่อที่ใช้ได้	3/8B~24B (10A~600A) Pipe
การแสดงผล	LCD (DPDT, DPLT) / LED (DSDT, DSLT)
แหล่งจ่ายไฟ	DC24V (DPDT, DPLT) / AC100~220V 50/60Hz (DSDT, DSLT)
เอาต์พุต	4~20mA or 1~5V DC, Contact

รายการ	ค่า
ความแม่นยำ	$\pm 1.5\%$ ※ อ้างอิง DPDT, DPLT, DSDT
ป้องกันการระเบิด	Explosion proof type (DSDT, DSLT)